

								TAB 4.6		
P.č.	Konštrukcia TZB	Konštrukčné prvky a prvky TZB	Skupina	Základná životnosť [roky]	Odporúčaný		Popis opravy	Orientačné náklady na opravu (výmenu)		
					cyklus opráv [roky]	rozsah opráv (%)		m.j.	počet m.j.	Sk/m.j.
26	Obvodový plášť	Drevený	C	30	30	100	Výmena (neuvažuje sa s opravou)	m <sup>2</sup>		4 000,0
61		Povrchová úprava obkladového zateplenia z vlákno cementu	B	60	30	20	Výmena poškodených prvkov obkladu resp roštu	m <sup>2</sup>		250,0
70		Otvorové konštrukcie	Okná v spoločných priestoroch plastové	B	80	30	100	Repasácia kovania	m <sup>2</sup>	
129	Vysunuté konštrukcie	Výplň zábradlia plast (polykarbonát ap. )	C	30	30	100	Výmena (neuvažuje sa s opravou)	m <sup>2</sup>		850,0
201	Chodby v spoločných priestoroch	Nášľapná vrstva liate terazzo	B	60	30	15	Oprava poškodených častí	m <sup>2</sup>		120,0
206		Nášľapná vrstva dlažba terazzová	B	60	30	10	Oprava poškodených častí	m <sup>2</sup>		1 200,0
238	ZTI + Elektro (TZB)	Umývadlo plastové	C	30	30	100	Výmena (neuvažuje sa s opravou)	-		-
239		Vaňa liatinová	C	30	30	100	Výmena (neuvažuje sa s opravou)	-		-
246		Kuchynský drez nerezový	C	30	30	100	Výmena (neuvažuje sa s opravou)	-		-
247		Kuchynský drez plastbetónový	C	30	30	100	Výmena (neuvažuje sa s opravou)	-		-
310	Zámočnicke a tesárske konštr.	Klepače kobercov	C	30	30	100	Výmena (neuvažuje sa s opravou)	ks		3 500,0
192	Schody	Schody vonkajšie oceľové	B	70	35	100	Očistenie a nový náter	m <sup>2</sup>		120,0
193		Schody vonkajšie zábradlie oceľové	B	70	35	100	Očistenie a nový náter	m <sup>2</sup>		100,0
195		Madlo vonkajšieho schodišťového zábradlia kovové	B	70	35	5	Lokálna oprava resp. výmena	m´		310,0